


TD-INFO

Verona 09/11/2017

**Oggetto: Info valvola gas Vitomodul 200 E**

Gentile Collaboratore,

si informa che, in alcuni casi durante la prima prova di funzionamento, su Vitomodul 200-E con caldaie Vitodens 200-W da 120/150kW prodotte dal Marzo 2017 a Ottobre 2017 il regolatore combinato potrebbe risultare bloccato. La conseguenza sono guasti 'EF' in fase di prima accensione della caldaia.

Qualora si riscontrasse quanto sopra riportato, si deve ordinare un nuovo articolo con il codice **7835163**

Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Viessmann S.r.l.
Sede Italia